Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al cliente:
902 25 11 52

AENOR ER-0796/2003 Empresa Registrada
IQNet ISO 9001-2000
Certificada para: Diseño y Producción de Pinturas al Agua

FICHA TÉCNICA

PINTAMAX COLORES

DEFINICIÓN

Pintamax Colores es una pintura plástica mate acrílica. La combinación que ofrece la carta de colores con 15 tonalidades abarca múltiples combinaciones dando máxima solidez del color al exterior.

PROPIEDADES

Buena cubrición.
Buen rendimiento.
Gran nivelación.
Colores estables

USOS

Pintura acabado destinada para uso interior y exterior, aplicable en superficies donde se requiera decorar pintando

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate.
Color	Blanco y colores según carta PINTAMAX.
Densidad media	(1.44-1.51)± 0.05 Kgr/l (según color)
Viscosidad	140 ± 20 p (Rv^6 a 20 º C)
Contenido en sólidos	55-60 %
Rendimiento	6 a 8 m^2/k (según soporte, por mano aplicada y dilución)
Lavabilidad	> 5000 dp a 300 µ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación	Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización pudiéndolo hacer con paleta manual, de abajo hacia arriba, o batidora eléctrica, debiendo repetir la operación cuando se este un tiempo sin utilizar el producto. En superficies nuevas comprobar que estén exentas de polvo
Dilución	Aplicar una primera mano diluida al 10-15%, y para la segunda diluir un 5%.
Temperatura aplicación	Entre 5 ºC y 30 ºC en la superficie.
Útiles de aplicación	Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).
Tiempo de secado	Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado debe realizarse transcurridos de 4 a 6 horas mínimo.
Limpieza de útiles	Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.
Preparación de la superficie	La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores especificos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente). Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente Se recomiendo dar dos manos de PINTAMAX COLORES para obtener un perfecto acabado
Condición de almacenaje	Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.
Envasado	20K y 5 K envases genéricos Pintamax.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso

REV 01-10